

LOTE 04

Data: 18 de 3 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

FROTA 53127

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS		Campo Observações		Avariado		Falta	
MARCA: FORD CARGO 2628		MODELO: FORD CARGO 2628		Grade		NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL		COR: BRANCO		Vidro Parabrisa		OK			
PLACA: NXZ-9J55		REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Capô		OK			
ANO: 2011/2012		KILOMETRAGEM: 196.024,1		Lanterna diant. Dir.		OK			
				Farol Dir.		OK			
				Retrovisor Dir.		OK			
				Porta Dir.		OK			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2				Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Lanterna tras. Dir.		OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3				<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Esq.		OK	
<input type="checkbox"/> 4				<input type="checkbox"/> Ruim		Parachoque tras.		NT	
<input type="checkbox"/> 5						Porta Esq.		OK	
				OBS.		Retrovisor Esq.		OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2				Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Parachoque diant.		OK	
<input type="checkbox"/> 4x4				<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna diant. Esq.		OK	
<input type="checkbox"/> 6x2				<input type="checkbox"/> Ruim		Farol Esq.		OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4						Bateria		OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Lataria: <input type="checkbox"/> Bom					
<input type="checkbox"/> 10x4				<input checked="" type="checkbox"/> Regular					
Carroceria tipo/estado de conservação				<input type="checkbox"/> Ruim					
				OBS.					
				Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido					
				<input type="checkbox"/> Couro					
				<input type="checkbox"/> Courvin					
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.							
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
				OBS.					
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim				Qt. de Pneus:					
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares					
				<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
OBS.									
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim				Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Não				Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
				Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando				Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado				Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta				Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
				OBS.					
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual				Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Automático				<input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim					
				<input checked="" type="checkbox"/> Não					
OBS.									
<p>Nº CHASSI *9BFZEAZXCS06928 MOTOR* 36362300 (NUMERAÇÃO DO MOTOR E CHASSI OK)</p> <p>CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,</p> <p>INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS, SEM MANOPLA DO CAMBIO</p> <p>PORTA DO L.D NÃO ESTÁ FECHANDO, BANCOS RASGADOS,</p> <p>EIXO CARDAN QUEBRADO, PARALAMA TRINCADOS,</p> <p>PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.</p> <p>EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS AVARIAS.</p> <p>O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.</p>									
Assinatura Conferente:				Assinatura Cliente:					
1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)				NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES					

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT