

	Data: 1 de 12 de 2023 LAUDO DE VISTORIA <h2 style="text-align: center;">FROTA 216006</h2>
--	---

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS		Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FM 460	MODELO: VOLVO FM 460		Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO		Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: OWZ3964	REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO		Capô	OK	
ANO FAB/MOD. 2013/2014	KILOMETRAGEM:645.562,7		Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.					
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS				
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom				
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim				
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		OBS.	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim				
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		OBS.				
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom				
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Ruim				
	OBS.					
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido				
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.					
<input type="checkbox"/> Não		Qt. de Pneus:				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
	OBS.					
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
	OBS.	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual						
<input type="checkbox"/> Automático		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Falta		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
		<input checked="" type="checkbox"/> Não				

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

*9BVJG20D1EE814607 MOTOR : D13*879426*C1*E -
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO
 PARALAMAS QUEBRADO
 RETROVISOR DO L.E QUEBRADO
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES