

LOTE VALE - ITA-004-2017

**IMOBILIZADO SAP: 8000006661 - SERIAL / CHASSI: 18708
- CONDIÇÃO: DESATIVADO - PLACA: NA - TAG/CP:
TE4557 - KMS / HRS TRABALHADAS: 34.943 - MOTOR:
NÃO - TRANSMISSÃO: SIM - CAÇAMBA(PÁ)/LÂMINA:
SIM - CABINE: COM DEFEITO AR CONDICIONADO: COM
DEFEITO BANCO (S): COM DEFEITO IGNIÇÃO: COM
DEFEITO INSTRUMENTOS: COM DEFEITO LIMPADOR DE
PARA-BRISA: COM DEFEITO PAINEL: COM DEFEITO
PORTAS: COM DEFEITO VEDAÇÃO: COM DEFEITO
VIDROS: MUITO DESGASTADO NECESSITA DE
RECONDICIONAMENTO COMPLETO, CONSOLES
DANIFICADOS, BANCO DEVERÁ SER TROCADO, PAINEL
DE INSTRUMENTOS DANIFICADOS, ETC. EXTRUTURA
EXTERNA: COM DEFEITO ESCADAS: MUITO DESGASTADO
FERRAGENS/PAINÉIS: MUITO DESGASTADO GRADES:
MUITO DESGASTADO LATARIA: COM DEFEITO TANQUE
DE COMBUSTÍVEL: FALTANDO ESTRUTURA PRECISA DE
REPAROS, FALTA CAPÔ DO MOTOR E LATARIAS
LATERAIS SISTEMA ELÉTRICO: COM DEFEITO BATERIA:
FALTANDO FIAÇÃO E CHICOTES: COM DEFEITO
INSTRUMENTOS: COM DEFEITO MOTORES ELÉTRICOS:
COM DEFEITO MOTOR DO COMPRESSOR: FALTANDO
MOTOR DE PARTIDA: FALTANDO PAINÉIS: COM DEFEITO**

PRECISA DE REVISÃO (TROCA DE CHICOTES, SENSORES, JOYSTICK, E COMPRA DE BATERIAS) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: FALTANDO ESTADO GERAL: FALTANDO FAROL DIANTEIRO: FALTANDO FAROLETES TRASEIROS: FALTANDO OUTROS ACESSÓRIOS: FALTANDO REPARO GERAL DE TODA ILUMINAÇÃO SISTEMA DE HIDRÁULICO: FALTANDO BOMBAS: FALTANDO CILINDRO: FALTANDO MANGUEIRAS: FALTANDO REPARO GERAL DO SISTEMA HIDRÁULICO. FALTA CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA LÂMINA LADO DIREITO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COM DEFEITO RADIADOR: COM DEFEITO MANGUEIRAS: COM DEFEITO TREM DE FORÇA: COM DEFEITO MOTOR DIESEL: FALTANDO CONVERSOR DE TORQUE: COM DEFEITO TRANSMISSÃO: COM DEFEITO (HT: 17.158) COMANDO FINAL DD: NA COMANDO FINAL DE: NA COMANDO FINAL TD: COM DEFEITO (HT: 17.158) COMANDO FINAL TE: COM DEFEITO (HT: 9.727) TREM DE FORÇA COM HORAS VENCIDAS. ESTADO DO CHASSI: REGULAR ESTADO DO MAT. RODANTE: COM DEFEITO RODAS GUIAS/MOTRIZES: COM DEFEITO (RODA GUIA COM 130% DE DESGASTE) ESTEIRAS: MUITO DESGASTADO (FEITO O PRIMEIRO GIRO, COM 20% DE DESGASTE NO MOMENTO) PINOS, BUCHAS E ROLETES: COM DEFEITO (ROLETES COM 80% DE DESGASTE) ESTADO DA LÂMINA: COM DEFEITO NECESSITA DE REPARO ESTADO DO RIPPER: MUITO DESGASTADO RIPPER COM FOLGA, DEVERÁ SER RECONDICIONADO - SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA - ESTE EQUIPAMENTO, DEVIDO SUAS

DIMENSÕES, EXIGIRÁ DESMONTAGEM PARCIAL/TOTAL PARA PROPORCIONAR O SEU TRANSPORTE/RETIRADA. PARA TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 1,80 MTS FAZ-SE NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA E/OU PLATAFORMA ELEVATÓRIA. PARA IÇAMENTO DAS CARGAS, DEVERÁ SER UTILIZADO EQUIPAMENTO DE GUINDAR COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DA PEÇA. PARA PEÇAS COM PESO SUPERIOR A 10 T SERÁ NECESSÁRIO PLANO DE RIGG. PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS DEVERÁ SER UTILIZADO CAMINHÃO MUNCK OU EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DESTES ITENS. DEVERÁ SER OBSERVADO O CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. SERÁ VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - LOC.: ITABIRA/MG