

LOTE VALE - ITA-003-2017 -

ITA-003-2017 - RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 365CL - ANO: 2007 -

IMOBILIZADO SAP: 8000006660 - SERIAL / CHASSI: ELC00242 - CONDIÇÃO: DESATIVADO - PLACA: NA - TAG/CP: RE6401 - KMS / HRS TRABALHADAS: 29.621 - MOTOR: SIM - TRANSMISSÃO: NÃO – CAÇAMBA (PÁ)/LÂMINA: SIM - CABINE: COM DEFEITO AR CONDICIONADO: COM DEFEITO, BANCO (S): COM DEFEITO, IGNIÇÃO: COM DEFEITO, INSTRUMENTOS: COM DEFEITO, LIMPADOR DE PARA-BRISA: COM DEFEITO, PAINEL: COM DEFEITO, PORTAS: MUITO DESGASTADO, VEDAÇÃO: MUITO DESGASTADO, VIDROS: MUITO DESGASTADO, NECESSITA DE REPAROS PAINEL DE INSTRUMENTOS. BANCO DO OPERADOR DANIFICADO, AR CONDICIONADO FALTANDO DIVERSAS PARTES, PORTAS COM VEDAÇÃO DANIFICADAS. EXTRUTURA EXTERNA: MUITO DESGASTADO, ESCADAS: COM DEFEITO, FERRAGENS / PAINÉIS: COM DEFEITO, GRADES: MUITO DESGASTADO, LATARIA: MUITO DESGASTADO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MUITO DESGASTADO, ESTRUTURA DESGASTADA, OXIDADA E COM VÁRIOS LOCAIS TRINCADOS E OU AMASSADOS, SISTEMA ELÉTRICO: COM DEFEITO, BATERIA: FALTANDO, FIAÇÃO E CHICOTES: MUITO DESGASTADO, INSTRUMENTOS: COM DEFEITO, MOTORES ELÉTRICOS: NA MOTOR DE PARTIDA: COM DEFEITO PAINÉIS ELÉTRICOS: COM DEFEITO NECESSITA DE REPARO GERAL. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: COM DEFEITO ESTADO GERAL: COM DEFEITO FAROL DIANTEIRO: COM DEFEITO FAROLETES TRASEIROS: FALTANDO OUTROS ACESSÓRIOS: COM DEFEITO NECESSITA DE REPARO GERAL. SISTEMA HIDRÁULICO: COM DEFEITO BOMBAS: COM DEFEITO CILINDROS: COM DEFEITO MANGUEIRAS: COM DEFEITO NECESSITA DE REPARO GERAL. CILINDROS TRAVADOS DEVIDO A LONGO PERÍODO DE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COM DEFEITO RADIADO: COM DEFEITO MANGUEIRAS: COM DEFEITO NECESSITA REPARO RADIADOR. DIVERSAS MANGUEIRAS RESSECADAS DEVIDO A TEMPO DE PARALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E OU COM HORA TRABALHADA EXCEDIDA. TREM DE FORÇA: MOTOR DIESEL: COM DEFEITO HT: 24.147 – MOTOR ABERTO E OXIDADO ESTADO DO BRAÇO: MUITO DESGASTADO ESTRUTURA FADIGADA ESTADO DA LANÇA: MUITO DESGASTADA LANÇA DESGASTADA ESTADO DA CAÇAMBA: MUITO DESGASTADA CAÇAMBA DESGASTADA ESTADO DA ES EIRA: MUITO DESGASTADA RODAS GUIAS: COM DEFEITO RODAS MOTRIZES: COM DEFEITO PINOS E BUCHAS: COM DEFEITO MATERIAL RODANTE DESGASTADO E OXIDADO ESTADO DO CHASSI: MUITO DESGASTADO CHASSI FADIGADO E OU APRESENTANDO TRINCAS - SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA - ESTE EQUIPAMENTO, DEVIDO SUAS DIMENSÕES, EXIGIRÁ DESMONTAGEM PARCIAL/TOTAL PARA PROPORCIONAR O SEU TRANSPORTE/RETIRADA. PARA TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 1,80 MTS FAZ-SE NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA E/OU PLATAFORMA ELEVATÓRIA. PARA IÇAMENTO DAS CARGAS, DEVERÁ SER UTILIZADO EQUIPAMENTO DE GUINDAR COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DA PEÇA. PARA PEÇAS COM PESO SUPERIOR A 10 T SERÁ NECESSÁRIO PLANO DE RIGG. PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS DEVERÁ SER UTILIZADO CAMINHÃO MUNCK OU EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DESTES ITENS. DEVERÁ SER OBSERVADO O CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - SERÁ VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - ITABIRA/MG