

## **LOTE VALE ITA - ITA-052-2017**

**ITA-052-2017 - ITABIRA - Condição: Desativado - Marca /  
Modelo: SCANIA/P124 CB 8X4 4NZ 420 - Ano: 2005/2006  
- Imobilizado SAP: 8000006744 - Serial / Chassi:  
9BSP8X4B063577053 - Renavam: 901782483 - Placa:  
HDB-9891 - TAG/CP: CT9121 - KMs / Hrs trabalhadas:  
NÃO INFORMADO - Motor: SIM - Transmissão: NÃO -  
Caçamba(pá)/lâmina: NÃO - MOTOR: Com defeito  
Motor de Combustão: Com defeito  
Radiador: Muito desgastado  
Mangueiras: Com defeito**

**CABINE: Faltando  
Ar Condicionado: Faltando  
Banco (s): Faltando  
Painel: Faltando  
Portas: Com defeito  
Retrovisores: Com defeito  
Vedação: Faltando  
Vidros: Com defeito  
Alavanca de troca de marchas: Faltando  
Luzes indicadoras: Faltando  
Chave reserva: Faltando  
Tambor de ignição: Faltando  
Alavanca de seta/limpador: Faltando  
Interruptores de acionamento: Faltando  
Sistema de vedação: Faltando**

**Sistema de aquecimento: Faltando**

**ESTRUTURA: Com defeito**

**Chassi: Muito desgastado**

**Lataria: Com defeito**

**Reservatório de combustível: Faltando**

**Escadas: Faltando**

**Para-choques: Faltando**

**SISTEMA DE DIREÇÃO: Com defeito**

**Coluna de direção: Com defeito**

**Barras e terminais: Com defeito**

**Volante: Com defeito**

**Bomba de direção: Faltando**

**Setor de direção: Muito desgastado**

**SISTEMA DE SUSPENSÃO: Com defeito**

**Barras estab. Dianteira: Com defeito**

**Barras estab. Traseira: Com defeito**

**Molas: Com defeito**

**Amortecedores: Faltando**

**Balanças: Muito desgastado**

**SISTEMA DE FREIOS: Com defeitos**

**Cuicas traseiras: Faltando**

**Cuicas dianteiras: Faltando**

**Sistema pneumático: Faltando**

**Tambores de Freio: Muito desgastado**

**SISTEMA TREM DE FORÇA: Faltando**

**Caixa de mudança: Faltando**

**Caixa de transferência: Faltando**  
**Embreagem: Faltando**  
**Cardans: Faltando**  
**Cubos de Roda: Faltando**  
**Diferencial: Faltando**

**SISTEMA ELÉTRICO: Faltando**  
**Motor de partida: Faltando**  
**Bateria: Faltando**  
**Limpador de para-brisa: Faltando**  
**Módulos eletrônicos: Faltando**  
**Buzina: Faltando**  
**Alerta de ré (sirene): Faltando**  
**Alternador: Faltando**  
**Fiação e chicotes: Faltando**  
**Instrumentos: Faltando**

**SISTEMA DE LOCOMOÇÃO: Muito desgastado**  
**Pneus/Rodas: Com defeito**  
**Eixo dianteiro: Regular**  
**Eixo traseiro: Regular**  
**Estepe: Faltando**

**SISTEMA DE SEGURANÇA: Faltando**  
**Cinto de segurança: Faltando**  
**Extintor de incêndio: Faltando**  
**Triângulo: Faltando**  
**Macaco: Faltando**  
**Chave de rodas: Faltando**  
**Air Bag: Faltando**

**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Faltando**

**Estado geral: Faltando**

**Iluminação lateral: Faltando**

**Farol dianteiro: Com defeito**

**Farol traseiro: Faltando**

**Outros acessórios: Faltando**

**IMPLEMENTOS: NA**

**Báscula: NA**

**Baú: NA**

**Tanque de água: NA**

**Guindauto: NA**

**Tanque hidráulico: NA**

**Cilindro hidráulico: NA**

**Sistema hidráulico: NA**

**- Será vendido no estado de conservação em que se encontra**