

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
10	211005	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Bom	Regular	Sucata

Observações

Sem cobertura da bateria, sem vidro da porta L/E e tampa do porta luvas, Equipamento com vazamento hidráulico, vazamento no comando traseiro e nos cilindros

(VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)