

LOTE 05 - CAMINHAO ROLL ON / ROLL OFF GR - GRIMALDI - FORD 1722 - 6X2 - 2008/2009



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	TAPEÇARIA	Ruim	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Com problemas
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	Não	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	SIM	TRIÂNGULO	SIM		
FUNILHEIROH SIST. RASTREIO	In Log	CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Falta: Correia do motor, Mangueira do Intercooler e abraçadeiras, Motor de partida, Cano da flauta p/ bomba de alta, bomba de alta, válvula reguladora de ar, válvula de segurança do common rail, par de amortecedores, jogo de mangueiras da bomba de alta (retorno e alimentação), bateria, conexão de válvulas p.u, retrovisor com braço completo L.E, conexões da cuíca de freio, bolsas de ar do truck, flexíveis das cuícas de freio, motor do limpador de pára-brisa e hastes, flexível da cuíca de freio dianteira, mais conexão da cuíca superior.

Veículo com cabine estendida, porém não consta no documento e não temos a nota fiscal do serviço realizado (regularização de responsabilidade do comprador)