

LOTES : 39 –

PA CARREGADEIRA CAT 938 K	FROTA 232002
---------------------------------	-----------------

<b>LOTE nº</b>	<b>39</b>
<b>Nome</b>	<b>PÁ CARREGADEIRA - FROTA 232002</b>
<b>Marca</b>	<b>PA CARREGADEIRA</b>
<b>Modelo</b>	<b>CAT 938 K</b>
<b>Série/Chassi</b>	CAT0938KTW8K01370
<b>Características</b>	-
<b>Ano de Fabricação</b>	2019
<b>Condições gerais</b>	REGULAR
<b>Horímetro</b>	20.804,2
<b>PLACA</b>	-
<b>Observações</b>	*EQUIPAMENTO EM GERAL COM AMASSADOS, CORROSÃO E AVARIAS; *EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO; *INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS; *GRADE TRASEIRA COM PEQUENAS AVARIAS; *CONCHA DO EQUIPAMENTO COM DESGASTE; *BANCO RASGADOS, *PNEUS RUINS
<b>VMV</b>	
<b>Localização:</b>	DELTA /MG