

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: **E**

DADOS DO VEÍCULO	
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL S.A
CNPJ	03.147.393/0029-50
MARCA	FORD
MODELO	CARGO 1517 E
ANO FAB./MOD.	2011 / 2011
PLACA	AUG1F45
KM ATUAL	276.648
HORÍMETRO ATUAL	14.149
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	338043420
Nº CHASSIS	9BFXCE5U5BBB81000
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	36269040
FABRICANTE IMPLEMENTO	GINASINI
TIPO DE IMPLEMENTO	CAÇAMBA BASCULANTE 12 M3
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	RS0GN102120AII1750
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	2011
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	
CAPACIDADE TANQUE ARLA	
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceite somente sem adesivos	

FOTO CRLV	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SECRETARIA NACIONAL DE TRÁFICO - SENATRAN	
CÓDIGO RENAVAN 00338043420	CATEGORIA PARTICULAR
PLACA AUG1F45	POTENCIA/CLASSE 170CV/3922
ANO FABRICAÇÃO 2011	MOTOR 36269040
ANO MODELO 2011	CMT 27.0
NÚMERO DO CMT 223343912743	LOTAÇÃO 03P
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CIA 18809074519	LOCAL CURITIBA PR
DATA DE EMISSÃO DO CRLV 10/05/2024	DATA 10/05/2024
FORD/CARGO 1517 E	DADOS DO SEGURO DPVAT
CARGA CAMINHAO	DATA DE QUITAÇÃO
PLACA ANTERIOR / UF	PAGAMENTO
CHASSIS	COTA ÚNICA
9BFXCE5U5BBB81000	PARCELADO
COM PROPRONÁRIO	REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)
COMBUSTÍVEL	CUSTO DO BILHETE (R\$)
DIESEL	CUSTO BÔNUS DO SEGURO (R\$)
	REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO (R\$)
	VALOR DO DE R\$
	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

ESTRE CURITIBA - J. NEGRÃO

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	TAPEÇARIA	Bom	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Regular	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	Não	BATERIA	Descarregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Normal
ESTOFAMENTOS	Bom	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO		TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

3º EIXO DO VEÍCULO NÃO CONSTA NO DOCUMENTO, REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR (Não temos a nota fiscal de instalação, serviço realizado já faz muito tempo). VEÍCULO FUNCIONANDO. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO	
TIPO DO IMPLEMENTO	
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO	
FILIAL	DEPARTAMENTO
RESP. PELO VEÍCULO	FUNÇÃO
TELEFONE	E-MAIL
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO	

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO	
USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____
	COMENTÁRIOS