CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE CHECK LIST	VENDA DE EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL S.A
CNPJ	03.147.393/0032-55
PLACA	EIB8A86
FABRICANTE	VOLKSWAGEN
MODELO	GOL POWER 1.6
ANO FABR. / MODELO	2011 / 2011
RENAVAN	303194154
Nº CHASSIS	9BWA805UXBT238357
Nº MOTOR	CCR468429
HORIMETRO ATUAL	N/A
KM ATUAL	829.300

FOTO CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
gov.br

00303194154
EIB8A86 2024
2011 2011
21328257185 3

11386257035 ***

VW/GOL 1.6 POWER

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

*******/** 9BWA805UXBT238357

PRATA ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO
SEM OBSERVAÇÕES

PARTICULAR

104CV/1598 1.85
CCR468429 1 DSP

NÃO APLICAVEL

ESTRE AMBIENTAL SA

03.147.393/0032-55

SAO PAULO SP 22/06/2024

DADOS DO IMPLEMENTO

ENDEREÇO PARA RETIRADA

CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

TIPO DE IMPLEMENTO	N/A	EMPRESA	ESTRE AMBIENTAL RIBEIRÃO PRETO
Nº SÉRIE	N/A	ENDEREÇO	Av. Thomaz Alberto Whately, 5005 – Jd. Aeroporto – Rib. Preto – SP
ANO DE FABRICAÇÃO	N/A	RESPONSÁVEL / CONTATO	CARLOS GONÇALO

CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES GERAIS	
PINTURA	REGULAR	ESTOFAMENTO	REGULAR	PNEU RESERVA (STEP)	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	REGULAR	RÁDIO	NÃO	AR CONDICIONADO	SIM
PNEUS	RUIM	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	FUNCIONANDO
FALTAM PNEUS? QTOS?	NÃO	MACACO	NÃO	MOTOR	FUNDIDO
FARÓIS	FUNCIONAM	TRIÂNGULO	NÃO	CÂMBIO	FUNCIONANDO
BATERIA	SEM BATERIA	CHAVE DE RODA	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	EXTINTOR	NÃO		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO	Veículo com motor fundido e desmontado (partes dentro do veículo, podendo faltar peças ou componentes). Vendido no estado em que se encontra.