

LOTE VALE ITA – ITA-037-2017

ITA-037-2017 - ITABIRA - Condição: Desativado - Marca /
Modelo: Jungheinrich / Empilhadeira DFG540 - Ano: 2006
- Imobilizado SAP: 8000006742 - Serial / Chassi:
FN348253 - Renavam: NA - Placa: NA - TAG/CP: NA - KMs
/ Hrs trabalhadas: NÃO INFORMADO - Motor: SIM -
Transmissão: NÃO - Caçamba(pá)/lâmina: NÃO - MOTOR:
Muito desgastado
Motor de Combustão: Muito desgastado
Radiador: Muito desgastado
Mangueiras: Muito desgastado

CABINE: Muito desgastado
Ar Condicionado: NA
Banco (s): Regular
Painel: Regular
Portas: NA
Retrovisores: Bom
Vedação: NA
Vidros: NA
Alavanca de troca de marchas: Regular
Luzes indicadoras: Muito desgastado
Chave reserva: Faltando
Tambor de ignição: Regular
Alavanca de seta/limpador: Muito desgastado
Interruptores de acionamento: Muito desgastado
Sistema de vedação: NA

Sistema de aquecimento: NA

ESTRUTURA: Bom

Chassi: Bom

Lataria: Bom

Reservatório de combustível: Bom

Escadas: Bom

Para-choques: NA

SISTEMA DE DIREÇÃO: Regular

Coluna de direção: Regular

Barras e terminais: Regular

Volante: Regular

Bomba de direção: Regular

Setor de direção: NA

SISTEMA DE SUSPENSÃO:

Barras estab. Dianteira: NA

Barras estab. Traseira: NA

Molas: NA

Amortecedores: NA

Balanças: NA

SISTEMA DE FREIOS: Regular

Cuicas traseiras: NA

Cuicas dianteiras: NA

Sistema pneumático: Na

Tambores de Freio: Regular

SISTEMA TREM DE FORÇA: Bom

Caixa de mudança: Regular

Caixa de transferência: Regular
Embreagem: Bom
Cardans: Bom
Cubos de Roda: Regular
Diferencial: Bom

SISTEMA ELÉTRICO: Com defeito
Motor de partida: Muito desgastado
Bateria: Faltando
Limpador de para-brisa: NA
Módulos eletrônicos: Regular
Buzina: Faltando
Alerta de ré (sirene): Faltando
Alternador: Muito desgastado
Fiação e chicotes: Muito desgastado
Instrumentos: Com defeito

SISTEMA DE LOCOMOÇÃO: Muito desgastado
Pneus/Rodas: Faltando
Eixo dianteiro: Regular
Eixo traseiro: Regular
Estepe: NA

SISTEMA DE SEGURANÇA: Faltando
Cinto de segurança: Muito desgastado
Extintor de incêndio: Faltando
Triângulo: Faltando
Macaco: Faltando
Chave de rodas: Faltando
Air Bag: NA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Regular

Estado geral: Muito desgastado

Iluminação lateral: NA

Farol dianteiro: Regular

Farol traseiro: Regular

Outros acessórios: NA

IMPLEMENTOS: Regular

Báscula: NA

Baú: NA

Tanque de água: NA

Guindauto: NA

Tanque hidráulico: Regular

Cilindro hidráulico: Regular

Sistema hidráulico: Muito desgastado

- Será vendido no estado de conservação em que se encontra