

LOTE VALE ITA – ITA-046-2017

**ITA-046-2017 - ITABIRA/MG - Condição: Desativado -
Marca / Modelo: EMPILHADEIRA DE CARGAS MADAL -
Ano: 1994 - Imobilizado SAP: 8000003763 - Serial /
Chassi: NA - Renavam: NA - Placa: NA - TAG/CP: EP6662 -
KMs / Hrs trabalhadas: NÃO INFORMADO - Motor: SIM -
Transmissão: NÃO - Caçamba(pá)/lâmina: NÃO -
CABINE: 40% - Bancos, Ignição, instrumentos, limpador
de pára-brisa, painel, portas, retrovisores, vedação e
vidros COM DEFEITO.**

**EXTRUTURA EXTERNA: 50% - escadas e grades COM
DEFEITO, lataria e tanque de combustível MUITO
DESGASTADO.**

**SISTEMA ELÉTRICO: 40% - baterias, fiação e chicotes,
instrumentos, motores elétricos, motor de partida e
painéis COM DEFEITO.**

**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 40% - estado geral, farol
dianteiro, faroletes traseiros COM DEFEITO.**

**SISTEMA HIDRÁULICO: 40% - bombas, cilindros,
mangueiras COM DEFEITO**

**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: 40% - radiador, mangueiras
COM DEFEITO**

TREM DE FORÇA: 40% - motor principal COM DEFEITO

ESTADO DOS PNEUS: FALTANDO

ESTADO DAS RODAS: FALTANDO

**ESTADO DO GARFO/ BÁSCULA: 40% - Cilindros e sistema
de elevação COM DEFEITO**

ESTADO DO CHASSI COM DEFEITO

ITEM DEPRECIADO E COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL.

- Será vendido no estado de conservação em que se encontra - Este equipamento, devido suas dimensões, exigirá desmontagem parcial/total para proporcionar o seu transporte/retirada. Para trabalhos em altura superior a 1,80 mts faz-se necessário a utilização de escada plataforma e/ou plataforma elevatória. Para içamento das cargas, deverá ser utilizado equipamento de guindar com capacidade compatível com o peso da peça. Para peças com peso superior a 10 t será necessário plano de rigg. Para movimentação de peças deverá ser utilizado caminhão munck ou empilhadeira com capacidade compatível com o peso destes itens. Deverá ser observado o cumprimento a legislação aplicável e atendimento aos requisitos legais.